
# **Calibradores Traçadores de Altura Digitais**

- Modelo de duas colunas e com ou sem saída de dados para CEP.
- Ajuste de zero por um simples toque no botão.
- Através do botão PRESET, podemos ajustar o valor desejado no visor.
- Altamente versátil e com múltiplas funções.




Capacidade pol/mm	Código	Resolução pol/mm	Exatidão mm	a mm	b mm	c mm	d mm	H mm	Peso kg
0-12/0- 300	192-630*	.0005/0,01	± 0,02	135	91	45	63	475	4,7
0-18/0- 450	192-631*	.0005/0,01	± 0,05	180	120	54	70	649	8,7
0-24/0- 600	192-632*	.0005/0,01	± 0,05	180	120	54	70	802	9,5
0-40/0-1000	192-633*	.0005/0,01	± 0,07	250	150	65	213	1228	19,8
0-12/0- 300	192-670	.0005/0,01	± 0,02	149	100	48	70	510	6,5
0-18/0- 450	192-671	.0005/0,01	± 0,04	180	120	54	70	649	8,7
0-24/0- 600	192-672	.0005/0,01	± 0,04	180	120	54	70	802	9,5
0-40/0-1000	192-673	.0005/0,01	± 0,06	250	150	65	213	1228	19,8

<sup>\*</sup> Sem saída de dados







192-633/-373

	Série 192		
	192–630 até	192–670 até	
Funções	192–633	192–673	
ZERO	<b>(4)</b>	•	
HOLD	<b>ø</b>	<b>a</b>	
PRESET	<b>(4)</b>	•	
ABS	<b>ø</b>	•	
Saída de dados		•	
in/mm	<b>(</b>	•	

### Especificações

Proteção: IP-40

Display: LCD, 6 dígitos mais sinal (–) Inclui riscador, grampo e 1 bateria

### **Acessóros Opcionais**

**192–008** Sensor eletrônico

**905338** Cabo de comunicação (1 m) **905409** Cabo de comunicação (2 m)

### Acessórios de Consumo

 05SAA217
 Bateria CR 2032

 450291
 Capa (300 mm)

 450292
 Capa (600 mm)

 450290
 Capa (1000 mm)

Riscadores e grampos, veja página 103 Acessórios opcionais, veja página 102

 $\Delta$  Modelos em polegada sob consulta



Funções	Série 570
ORIGIN	•
DATA/HOLD	<b>a</b>
ZERO/ABS	•
in/mm	<b>a</b>
Saída de dados	<b>a</b>

### **Especificações**

Inclui bateria, riscador e grampo

### **Acessórios Opcionais**

905338 Cabo de comunicação (1 m) 905409 Cabo de comunicação (2 m)

#### Acessórios de Consumo

**938882** Bateria SR44








Riscadores e grampos, veja página 103 Acessórios opcionais, veja página 102

 $\Delta$  Modelos em polegada sob consulta

# Calibradores Traçadores de Altura Digitais - HDS

- Visor LCD de 6 dígitos grandes (10x3,8mm) com alto contraste que permite uma leitura rápida e exata.
- Novo design, moderno e inovador.
- Uma vez programada, a origem da escala "ABSOLUTE" permanece como posição de referência absoluta até que bateria seja trocada.
- Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade.
- Aumento nas dimensões da coluna possibilitaram melhorar a rigidez e aumentar a exatidão.
- O traçador de altura com a melhor relação custo x benefício.

### Série 570



# Acessórios Opcionais para Calibradores Traçadores de Altura


# Dipositivo para medição de profundidade

- Esse dipositivo serve para medição de canais de profundidade de furos entre degraus e outras peças.
- Dispositivo para medição de profundidade com ponta de contato esférica feita em aço.
- Suporte da haste com seção de 9x9 mm.
- Pontas de contatos substituíveis.




### Sensor de contato

- Para medições com exatidão utilizando o calibrador traçador de altura sobre desempeno de granito.
- Uma luz vermellha de controle acende quando o riscador toca a peça. Isso permite controlar a força de medição, evitando forçar o conjunto e melhorando a exatidão.



# **Ponta de Centragem**

• Para determinar a distância entre os centros de dois ou mais furos. Identifica-se o centro do furo quando os pontos de referência (linha e ponto) se encontram.



### **Especificações**

Diâmetro mínimo do furo: 5,5 mm

Profundidade

máxima de medição: 80 mm

### **Especificações**

2 suportes magnéticos: Ø 35 mm

Alimentação: Bateria MR 44 (2 unid.)

(Acessório Opcional)

Comprimento do cabo: 1,5 m (Ø 1 mm)

Peso: 60 g


#### **Especificações**

Diâmetro máximo do furo: Ø 38 mm Diâmetro mínimo do furo: Ø 1 mm Haste: 9 x 9 mm



# Acessórios Opcionais para Calibradores Traçadores de Altura

# Seleção de riscadores e grampos.



Riscadores	L	Н	А	С	D	W	Grampos	Código dos traçadores
Código	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Código	de altura
07GZA000	80	32 ± 0,1	43	9 ± 0,1	47	9-8,03	07GZA002 05GZA033	192–130 192–132 192–133 192–613 192–614 192–615 514–102 514–106
900173	47	$25 \pm 0.1$	22	12,7-0,05	32	6,35-0,03	07GZA004	506-207
							901338	570-227
905201	150	45,7	58	12,7	105	6,35	901385	192–630 192–670 192–665 514–108
900258	60	30	26	12,7	42	6,35	901385	570–312 570–313 570–314

# Grampo de plástico



Grampo de metal em U



05GZA033

# Calibradores de Altura LH-600C "Linear Height"

- Excelente exatidão.
- Totalmente pneumático.
- Sistema de semi-flutuação possibilita realizar medições rápidas e exatas.
- Com mensagem de orientação no menu do visor.
- Visor LCD que permite fácil leitura.
- Pré-programação permite estabelecer programas com sequências automáticas.
- Julgamento PASSA/NÃO PASSA para cada medida.
- As operações podem ser realizadas trabalhando somente com bateria recarregável.
- Devido ao seu pouco peso o seu manuseio é simples.
- Porta com saída de dados RS-232C.
- Entrada de dados para CEP de instrumentos digitais.

#### Série 518



Código	Capacidade mm	Curso mm	Peso kg
518-331A-21	0-972	600	24



Unidade de Processamento de dado QM-Data 100

### **Especificações**

Capacidade Total: 0-972 mm (0-38") Curso de Medição: 600 mm (24")

Resolução

Exatidão:

(selecionável): 0,0001/0,001/0,01/0,1mm

.000001/.00001/.0001/.001"  $\pm$  (1,3 + 0,6L/600)  $\mu$ m

L = comprimento em mm

Repetitividade (2  $\sigma$ ): plano: 0,5 µm

furo: 1 µm Perpendicularidade: 6 µm Retitude:

 $4 \mu m$ Método de manuseio: manual/motor (5-40 mm, 7 passos)

Método de

balanceamento: contrapeso

Método de flutuação suspensão/semi-suspensão;

movido a ar

Alimentação de ar: Visor:

compressor interno LCD gráfico, (320 x 240

pontos com backlight)

Idioma para:

visualização holandês / inglês / alemão /

francês / português / italiano / espanhol / sueco / japonês

Número de programas: 50 (máximo) 60.000 (máximo) Número de dados:

Adaptador AC 120 / Bateria Alimentação:

recarregável (Ni-MH)

Tempo de operação: ±5 horas com bateria

### Funções para medições e cálculo em 1 D e 2D

Medição de alturas

(entre superfícies por cima e por baixo)

• Medição de diâmetros e seus centros (furos e eixos)

• Medição de espessuras e seus eixos (face inferior e superior)

• Medição de altura máxima e mínima (superfícies por cima e por baixo)

• Cálculo de ângulo

Cálculo de distância

• Cálculo de elementos 2D:

• Cálculo de ângulo (elemento/elemento)

Cálculo de ângulo (elemento/ponto de referência)

Cálculo de inclinação

• Definição do sistema de coordenadas em 2D

• Suporta sistema de coordenada polar

 Medição de perpendicularidade, retitude, inclinação e planeza

Cálculos aritméticos

• Sáida de dados para CEP

#### Julgamento de tolerância

• Definição de valor de tolerância

• Saída do resultado do julgamento de tolerância

Alarme para fora de tolerância

### Operações do apalpador

• Definição do tipo de apalpador

• Tipo de apalpador para medição de diâmetro

• Registro de dados do apalpador

Modificação da posição do apalpador

### Processamento estatístico

- Processamento estatístico básico
- Histograma

# Acessórios Opcionais do "Linear Height"

# Acessórios Padrão

**12AAC 080** Sensor esférico Ø 5 mm

com receptor

**12AAA 715** Barra padrão

226116 Adaptador para sensores

com Ø 6 mm


**357651** Adaptador principal

**223587** Capa











Código	Descrição
12AAA787	Bloco de ajuste para sensor cônico ①
957261	Sensor esférico Ø 2 ②
957262	Sensor esférico Ø 3 ③
957263	Sensor esférico Ø 4 ④
12AAA788	Sensor tipo excêntrico esférico Ø 4 mm ⑤
12AAA789	Sensor tipo excêntrico esférico Ø 6 mm ⑥
957264	Sensor cilíndrico Ø 4 mm ⑦
957265	Sensor cilíndrico Ø 6 mm ®
12AAB136	Sensor cilíndrico Ø 20 mm ⑨
226117	Adaptador para ponta M2 de CMM 10
226118	Adaptador para ponta M3 de CMM 1
12AAC072	Sensor de profundidade 2
12AAC073	Sensor cônico de 20 mm 3
12AAA793	Suporte para extensão de pontas 4
12AAA792	Suporte para relógio comparador (haste Ø 8 mm) 6
932361	Suporte para sensor de Mμ-Checke 6
MH 20	Sensor apalpador <b>7</b>
12AAA794	Cabo para conexão de sensor (para MH20)
12AAA798	Contrapeso auxiliar 8

Código	Descrição	
12AAA797	Impressora térmica (120 V)	
12AAA802	Papel para impressora (10 r	olos)
Impressora	Impressora recomendada: EPSON Stylus Color Series	
12AAA804	Cabo para impressora (2 m	)
12AAA805	Cabo para impressora (4 m	)
12AAA799	Unidade de disco flexível Unidade de disco flexível, p e resgatar programas de m de condições de medição.	
12AAA800	Carregador de bateria	
12AAA786	Conjunto de baterias	
12AAA807	Cabo RS-232C (2 m)	
12AAA808	Cabo RS-232C (4 m)	
12AAA879	Modelo de peça para treina	amento (plástico)
	Dimensões	Unidade = mm





# Calibradores de Altura "QM-Height"

- O QM-Height é um calibrador de alta exatidão e que oferece todas as funções de processa mento de dados para medição e análise de altura.
- O seu manuseio é tão fácil quanto usar os calibradores de altura convencionais.
- Para medições que necessitem de uma capacidade maior, modelos de vários tamanhos estão a disposição jutamente com uma ampla linha de acessórios especiais.
- Com a nova escala "ABSOLUTE", dados de posição são retidos mesmo quando o instrumento é desligado, voltando ao último valor quando ligado.
- Velocidade de avanço ilimitada, sem erro e sem alterar a exatidão do equipamento.
- Ícones nos botões facilitam a seleção de funções. Cálculos usados freqüentemente como diâmetros internos, diâmetros externos e distâncias são integrados nos ícones dos botões do teclado.
- Medições de diâmetros externos e internos em um único processo de medição (determinação do ponto máximo da circunferência).
- Visor de leitura fácil com dígitos grandes.
- Os resultados de avaliação de tolerância são visualizados no fundo do seu painel pela troca de cores (verde e vermelha), "PASSA/NÃO PASSA" respectivamente.
- O puxador para elevação do cursor é projetado para facilitar a movimentação rápida em toda a extensão do cursor.
- Saídas digitais DIGIMATIC e RS 232C estão presentes em todos os modelos.



"NÃO PASSA"

"PASSA"



Código	Capacidade	Resolução	Perpendicularidade**	Peso
	mm	mm	μm	kg
518-224	0-350	0,001/0,005	8	22
518-226	0-600	0,001/0,005	13	27

\*\* utilizando o sensor ( 519–321) e M $\mu$ Cheker (519-411).



Medição interna



Medição de altura



Porta de saída de dados para CEP e RS-232C (normal)

### Especificações

Exatidão:  $\pm$  (2,8+5L/1000)  $\mu$ m L = deslocamento mm Resolução: 0,001/0,005 mm

 $1,8 \, \mu m \, (2 \, \sigma)$ 

Repetitividade \*: Deslocamento

do cursor: Rolamentos
Método de manuseio: Manual
Sistema de medição: Escala linear de capacitância indutiva

Força de medição:  $1,6 \pm 0,5 \text{ N}$ Visor: LCD

Bateria: LR6 x 4 peças Adaptador AC (opcional)

Vida útil da bateria: Aproximadamente 800 horas (dependendo do

horas (dependendo de modo de medição)

Temperatura (operação): 10 – 30 °C Umidade (operação): 20 – 90 %

\* quando usada a ponta padrão de  $\emptyset$ 5 mm e no modo normal (mostra 1  $\mu$ m).



518-224


# Acessórios Opcionais para "QM-Height"

#### **Acessórios Padrão**

12AAA715 12AAC080 Bloco padrão Sensor esférico com Ø 5 mm e suporte de fixação 05HZA148


Bateria LR6 (4 unid.) Alavanca auxiliar

# Série 518




# Seleção de função:

① As distâncias A, B, C e D podem ser obtidas através da memória interna.



### 2 Máx. – mín ou a amplitude



### **Acessórios Opcionais**

Código	Descrição
12AAC072	Sensor de profundidade
12AAA792	Suporte para relógio comparador
12AAA793	Suporte longo
957261	Sensor esférico Ø 2 mm (tipo coaxial)
957262	Sensor esférico Ø 3 mm (tipo coaxial)
957263	Sensor esférico Ø 4 mm (tipo coaxial)
12AAB552	Sensor esférico Ø 10 mm (tipo coaxial)
957264	Sensor tipo disco Ø 14 mm
957265	Sensor tipo disco Ø 20 mm
12AAA788	Sensor tipo excêntrico esférico Ø 4 mm
12AAA789	Sensor tipo excêntrico esférico Ø 6 mm
05HZA148	Sensor esférico Ø 5 mm
05HZA173	Riscador
936937	Cabo de comunicação (1 metro)
965014	Cabo de comunicação (2 metro)
264-504-5A	Mini-processador DIGIMATIC DP-1VR
526688D	Adaptador AC 220V
526688A	Adaptador AC 120V